

Note:- Attempt all the questions.

All questions carry equal marks.

This paper carries negative marking. 25% marks will be deducted for each wrong answer.

**Choose the correct answer.**

1	Marks : 3	अंक : 3
	Small type transformer core for shell type generally used .....	शैल टाइप के लिए छोटे प्रकार का ट्रान्सफार्मर कोर प्रायः इसमें प्रयोग होते हैं .....
A	E & I type of core.	A E & I प्रकार का कोर
B	F & F type of core.	B F & F प्रकार का कोर
C	E & E type of core.	C E & E प्रकार का कोर
D	T & U type of core .	D T & U प्रकार का कोर
2	Marks : 3	अंक : 3
	The distance measured in terms of armature slots or armature conductors between two sides of a coil is.....	एक क्वायल के दो किनारों के बीच नापी गई दूरी आर्मेचर स्टेट या आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में है.....
A	back pitch.	A बैक पिच
B	coil pitch.	B क्वायल पिच
C	front pitch..	C फ्रन्ट पिच
D	pole pitch.	D पोल पिच
3	Marks : 3	अंक : 3
	The distance measured in terms of armature Conductors which a coil advances on back of the armature is called as.....	आर्मेचर कन्डक्टर के संदर्भ में भापी गई दूरी जो कि एक क्वायल आर्मेचर के पीछे क्वायल को आग बढ़ाती है वह कहलाता है .....
A	front pitch.	A फ्रन्ट पिच
B	coil pitch.	B क्वायल पिच
C	back pitch.	C बैक पिच
D	pole pitch.	D पोल पिच
4	Marks : 3	अंक : 3
	The end lead of coil 1 is connected to the beginning lead of adjacent coil (coil 2) through the commutator segments is.....	क्वायल 1 का अन्त लीड आसन्न क्वायल (क्वायल 2) के प्रारंभिक लीड से जुड़ा है एक कम्यूटेटर सेगमेन्ट के द्वारा। यह है .....
A	simple lap winding.	A सिम्पल लैप वाइंडिंग
B	duplex lap winding.	B ड्यूप्लैक्स लैप वाइंडिंग
C	simple wave winding.	C सिम्पल वेव वाइंडिंग
D	duplex wave winding.	D ड्यूप्लैक्स वेव वाइंडिंग
5	Marks : 3	अंक : 3
	The end lead of the coil 1 is connected to the begining of a coil placed at a distance equal to one pole pitch is called.....	क्वायल 1 की आखिरी लीड एक क्वायल के प्रारंभ से जुड़ा है जो कि एक पोल पिच के दूरी के बराबर रखा है वह कहलाता है .....
A	simple lap winding.	A सिम्पल लैप वाइंडिंग
B	simple wave winding.	B सिम्पल वेव वाइंडिंग
C	duplex lap winding.	C ड्यूप्लैक्स लैप वाइंडिंग
D	duplex wave winding.	D ड्यूप्लैक्स वेव वाइंडिंग
6	Marks : 3	अंक : 3
	Laying the coils clockwise ,the connections to the commutator segment's will also proceed clock wise then this type of winding is called as.....	क्वायल को ब्लॉक-वाइस डालते बल्क कम्यूटेटर सेगमेन्ट से कनेक्शन भी ब्लॉक-वाइस में चलता है तो इस प्रकार की वाइंडिंग कहलाता है .....
A	retrogressive lap or wave winding.	A रेट्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग
B	progressive lap or wave winding.	B प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग
C	lap winding.	C लैप वाइंडिंग
D	wave winding.	D वेव वाइंडिंग

7 Marks : 3

Laying the coils clock wise, the connections to the commutator segments will proceed anti- Clock wise then this type of winding is called as.....

- A lap winding.
- B wave winding.
- C progressive lap or wave winding.
- D retrogressive lap or wave winding.

8 Marks : 3

The motor suitable for loads where constant speed is required is.....

- A induction motor.
- B synchronous motor.
- C capacitor motor.
- D universal motor.

9 Marks : 3

If No. of pole is 'p' and frequency 'f' then the synchronous speed ' $N_s$ ' is given by.....

$$\begin{aligned}A & N_s = \frac{120p}{f} \\B & N_s = \frac{120f}{p} \\C & N_s = \frac{pf}{120} \\D & N_s = \frac{120}{pf}\end{aligned}$$

10 Marks : 3

The magnetic field produced in the stator of a three phase induction motor travels at.....

- A rotating speed.
- B asynchronous speed.
- C synchronous speed.
- D slip speed.

11 Marks : 3

The synchronous speed of an induction motor refers to the speed of the.....

- A rotor
- B armature
- C rotating magnetic field
- D value marked on the name plate

12 Marks : 3

It is advisable to avoid direct on line starting of induction motor having a capacity of more than 3HP because.....

- A the starting torque is very low
- B the motor takes five to seven times of its full load current
- C it will pick up very high speed
- D it will run in the reverse direction

7

क्वायल को क्लाक वाइस डालते वक्त कम्पूटर सेगमेन्ट से कनेक्शन एंटी क्लाक वाइस रहते हैं तो इस प्रकार की वाइडिंग कहलाती है .....

- A लैप वाइडिंग
- B वेव वाइडिंग
- C प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइडिंग
- D रेट्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइडिंग

8 अंक : 3

लोड के लिए उपयुक्त मोटर जहाँ समान गति की जरूरत है .....

- A इंडक्शन मोटर
- B सिनक्रोनस मोटर
- C कैपैसिटर मोटर
- D युनिवर्सल मोटर

9 अंक : 3

अगर पोल की संख्या 'p' है और फ्रीक्वेंसी 'f' है तो सिनक्रोनस स्पीड ' $N_s$ ' इसे द्वारा दिया गया है .....

$$\begin{aligned}A & N_s = \frac{120p}{f} \\B & N_s = \frac{120f}{p} \\C & N_s = \frac{pf}{120} \\D & N_s = \frac{120}{pf}\end{aligned}$$

10 अंक : 3

श्री केस इंटक्टेस मोटर के स्टेटर में उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड इस गति से चलती है .....

- A रोटेटिंग गति
- B एसिनक्रोनस गति
- C सिनक्रोनस गति
- D त्रिलप गति

11 अंक : 3

इनडक्शन मोटर की सिनक्रोनस गति इसकी गति के सद्बंध में है .....

- A रोटर
- B आर्मचर
- C रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड
- D नेम प्लेट पर चिह्नित वैल्यू

12 अंक : 3

3HP से अधिक क्षमता वाले इनडक्शन मोटर को डायरेक्ट आन लाइन स्टार्टिंग से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि .....

- A प्रारंभिक टार्क बहुत कम है
- B मोटर फूल लोड करंट का इसे मुना लेता है
- C यह अति शीर्ष उच्च गति पकड़ेगा
- D यह उल्टी दिशा में चलेगा

- 13 Marks : 3**  
On switching 'ON' the starter the magnetic contactor vibrates heavily the causes may be.....  
**A** high voltage.  
**B** dirt in the armature contact surface.  
**C** low voltage and single phasing.  
**D** low voltage and dirt on the armature contact surface.
- 14 Marks : 3**  
For a small capacity induction motor the type of starter used is.....  
**A** star-delta starter.  
**B** DOL-starter.  
**C** Auto-transformer starter.  
**D** Rotor -resistance starter.
- 15 Marks : 3**  
In a 3phase induction motor started by a DOL starter the short circuit current is protected by.....  
**A** over load relay.  
**B** no-volt coil.  
**C** back -up fuses.  
**D** protective earth conductor.
- 16 Marks : 3**  
In the manual star delta starter, the stop button connection is in series with the.....  
**A** no-volt coil.  
**B** over load relay contacts.  
**C** no volt coil and load relay contacts.  
**D** no-volt coil and start button.
- 17 Marks : 3**  
In shaded pole single phase motor the revolving field is produced by.....  
**A** capacitor  
**B** regulator  
**C** shading ring  
**D** winding
- 18 Marks : 3**  
If the capacitor in a fan is shorted, then the fan will.....  
**A** not run  
**B** run slowly  
**C** run fast  
**D** run with noise
- 19 Marks:3**  
Number of coils per phase is equal to....  
**A**  $\frac{\text{Total number of coil}}{\text{Number of phases}}$   
**B**  $\frac{\text{Number of coils / phases}}{\text{Number of poles}}$   
**C**  $\frac{\text{Total number of coil}}{\text{Number of phases} \times \text{number of pair of poles}}$   
**D**  $\frac{\text{Number of slots}}{\text{Number of poles}}$
- 13 अंक : 3**  
स्टार्टर को स्विच आन करने पर मैग्नेटिक कान्टेक्टर बहुत तेजी से कम्पन करता है इसका कारण हो सकता है  
**A** उच्च वोल्टेज  
**B** आर्मेचर कान्टेक्टर सरफेस में धूल है  
**C** कम वोल्टेज है और सिंगल फेस है  
**D** कम वोल्टेज और आर्मेचर कान्टेक्टर सतह पर धूल है
- 14 अंक : 3**  
एक छोटे कैपेसिटी इन्डक्शन मोटर के लिए प्रयोग होने वाला स्टार्टर का प्रकार है .....  
**A** स्टार डेल्टा स्टार्टर  
**B** DOL- स्टार्टर  
**C** ऑटो ट्रान्सफार्मर स्टार्टर  
**D** रोटर रेजिस्टेन्स स्टार्टर
- 15 अंक : 3**  
DOL स्टार्टर द्वारा शुरू किया गया 3 फेज इनडक्शन मोटर में शॉट सर्किट करंट इसके द्वारा बचाते हैं  
**A** ओवर लोड रिले  
**B** नो वोल्ट क्वायल  
**C** बैक अप फ्यूज  
**D** प्रोटेक्टिव अर्थ कनडक्टर
- 16 अंक : 3**  
मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप बटन कनेक्शन इसके सीरीज में है .....  
**A** नो वोल्ट क्वायल  
**B** ओवर लोड रिले कानेक्टर  
**C** नो वोल्ट क्वायल और लोड रिले कानेक्टर  
**D** नो वोल्ट क्वायल और स्टार्ट बटन
- 17 अंक : 3**  
शेड पोल सिंगल फेज मोटर में रिवाल्विंग फोल्ड इसके द्वारा उत्पन्न होती है .....  
**A** कैपेसिटर  
**B** रेगुलेटर  
**C** शेडिंग रिंग  
**D** वाइडिंग
- 18 अंक : 3**  
अगर पंखे का कैपेसिटर शॉट है तो पंखा .....  
**A** नहीं चलेगा  
**B** धीरे चलेगा  
**C** तेज चलेगा  
**D** शोर के साथ चलेगा
- 19 अंक:3**  
क्वायल प्रति फेज की संख्या बराबर है ....  
**A**  $\frac{\text{Total number of coil}}{\text{Number of phases}}$   
**B**  $\frac{\text{Number of coils / phases}}{\text{Number of poles}}$   
**C**  $\frac{\text{Total number of coil}}{\text{Number of phases} \times \text{number of pair of poles}}$   
**D**  $\frac{\text{Number of slots}}{\text{Number of poles}}$

20 Marks : 3

Phase displacement in terms of slots in a stator of 3 phase is.....

- A  $\frac{120^\circ}{\text{slot distance in degrees}}$
- B  $\frac{360^\circ}{\text{slot distance in degrees}}$
- C  $\frac{\text{slot distance in degrees}}{360^\circ}$
- D  $\frac{\text{slot distance in degrees}}{120^\circ}$

21 Marks:3

Total No. of coil per phase per pole is.....

- A  $\frac{\text{Total No. of coil}}{\text{No. of phases}}$
- B  $\frac{\text{Total No. of coil}}{\text{No. of phase} \times \text{No. of poles}}$
- C  $\frac{\text{Total No. of phases}}{\text{Total No. of coil}}$
- D  $\frac{\text{No. of phases} \times \text{No. of poles}}{\text{Total No. of coil}}$

22 Marks : 3

Pole pitch is calculated by.....

- A  $\frac{\text{No. of poles}}{\text{Total No. of slots}}$
- B  $\frac{\text{Total No. of slots}}{\text{No. of poles}}$
- C  $\frac{\text{Total No. of coil}}{\text{No. of poles}}$
- D  $\frac{\text{Total No. of slots}}{\text{Total No. of coil}}$

23 Marks : 3

In the motor generator set the type of AC motor used is.....

- A squirrel cage induction motor
- B wound rotor induction motor
- C AC commutator motor
- D synchronous motor

24 Marks : 3

In which type of AC to DC converter, losses are less and efficiency is higher?

- A Motor generator set
- B Rotary converter
- C Mercury arc rectifier
- D Metal rectifier

25 Marks : 3

In which of the following applications DC is essential?

- A Electric traction motor
- B Electric home appliances
- C Machine shop motors
- D illumination

20

एक 3 फेज के स्टेटर में स्लॉट के संदर्भ में फेज डिस्प्लेसमेन्ट है .....

- A  $\frac{120^\circ}{\text{slot distance in degrees}}$
- B  $\frac{360^\circ}{\text{slot distance in degrees}}$
- C  $\frac{\text{slot distance in degrees}}{360^\circ}$
- D  $\frac{\text{slot distance in degrees}}{120^\circ}$

21 अंक:3

क्वायल प्रति फेज प्रति पोल की पूरी संख्या है .....

- A  $\frac{\text{Total No. of coil}}{\text{No. of phases}}$
- B  $\frac{\text{Total No. of coil}}{\text{No. of phase} \times \text{No. of poles}}$
- C  $\frac{\text{Total No. of phases}}{\text{Total No. of coil}}$
- D  $\frac{\text{No. of phases} \times \text{No. of poles}}{\text{Total No. of coil}}$

22 अंक : 3

पोल पिच की गणना इसके द्वारा की जाती है .....

- A  $\frac{\text{No. of poles}}{\text{Total No. of slots}}$
- B  $\frac{\text{Total No. of slots}}{\text{No. of poles}}$
- C  $\frac{\text{Total No. of coil}}{\text{No. of poles}}$
- D  $\frac{\text{Total No. of slots}}{\text{Total No. of coil}}$

23 अंक : 3

मोटर जनरेटर सेट में प्रयोग हुए AC मोटर का प्रकार है

- A स्किविल केज इंडक्शन मोटर
- B वन्ड रोटर इंडक्शन मोटर
- C AC कम्प्यूटर मोटर
- D सिन्क्रोनस मोटर

24 अंक : 3

किस प्रकार के AC से DC कनवर्टर में लॉस कम और क्षमता अधिक है ?

- A मोटर जनरेटर सेट
- B रोटरी कनवर्टर
- C मकरी आर्क रेक्टीफायर
- D मेटल रेक्टीफायर

25 अंक : 3

निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन में DC जरूरी है?

- A इलेक्ट्रिक टैक्शन मोटर
- B इलेक्ट्रिक होम एप्लाईंस
- C मशीन शॉप मोटर
- D इल्युम नेशन

26 Marks : 3

Motor used in electric traction is.....

- A DC compound
- B DC shunt
- C DC series
- D DC long shunt compound

27 Marks : 3

Cables are drawn through the pipe and terminated. The system of wiring is called.....

- A PVC casing capping wiring
- B conduit wiring
- C T.W batten wiring
- D T.W casing capping wiring

28 Marks : 3

The radius of bends used in conduit wiring should not be less than.....

- A 3 cm
- B 5 cm
- C 6 cm
- D 7.5 cm

29 Marks : 3

The surface conduit wiring saddles should be fixed at intervals of not more than.....

- A 0.5m
- B 0.75m
- C 1.0m
- D 1.5m

30 Marks : 3

The thread on conduit pipes in all cases should have a length of range .....

- A 10 to 20 mm
- B 11 to 27 mm
- C 12 to 25 mm
- D 15 to 35 mm

31 Marks : 3

The fuse rating is expressed in terms of.....

- A voltage
- B current
- C KVA
- D VAR

32 Marks : 3

A delayed action cartridge fuse is used for...

- A motor circuits
- B lighting circuits
- C fluorescent lamp circuits
- D heating circuits

33 Marks : 3

As compared to rewirable fuses, HRC fuses have.....

- A high rupturing capacity
- B high speed of operation
- C no ageing effect
- D low rupturing effect

26

इलैक्ट्रिक ट्रैक्शन में प्रयोग होने वाला मोटर है .....

- A DC कम्पाउड
- B DC शन्ट
- C DC सीरीज
- D DC लॉग शन्ट कम्पाउड

27

अंक : 3

केबल पाइप के द्वारा डाली जाती है और बंद की जाती है। वायरिंग की यह प्रणाली कहलाती है.....

- A PVC केसिंग कैपिंग वायरिंग
- B कनड्यूट वायरिंग
- C T.W बैटन वायरिंग
- D T.W केसिंग कैपिंग वायरिंग

28

अंक : 3

कनड्यूट वायरिंग में प्रयोग होने वाले मोड़ का व्यास इससे कम नहीं होना चाहिए .....

- A 3 सेमी
- B 5 सेमी
- C 6 सेमी
- D 7.5 सेमी

29

अंक : 3

सरफेस कनड्यूट वायरिंग सैडल इससे ज्यादा के अन्तराल पर किसी नहीं होने चाहिए .....

- A 0.5 मी
- B 0.75मी
- C 1.0मी
- D 1.5मी

30

अंक : 3

सभी परिस्थिति में कनड्यूट पाइपो पर थ्रेड की लम्बाई इसके बीच में होनी चाहिए.....

- A 10 से 20 मिमी
- B 11 से 27 मिमी
- C 12 से 25 मिमी
- D 15 से 35 मिमी

31

अंक : 3

फ्यूज रेटिंग इसके रूप में दर्शाया जाता है .....

- A वोल्टेज
- B कर्ट
- C KVA
- D VAR

32

अंक : 3

एक डिले एक्शन कार्टरिज फ्यूज का प्रयोग इसके लिए होता है...

- A मोटर सर्किट
- B लाइटिंग सर्किट
- C फ्लोरोसेन्ट लैम्प सर्किट
- D हीटिंग सर्किट

33

अंक : 3

रिवायरेबल फ्यूज की अपेक्षा HRC फ्यूज में .....

- A उच्च रपचरिंग क्षमता है
- B आपरेशन की उच्च गति है
- C कोई ऐंजिंग प्रभाव नहीं है
- D कम रपचरिंग प्रभाव है

34 Marks : 3  
According to NE code the colour code for the neutral.....

- A red
- B blue
- C black
- D green

35 Marks : 3  
Which type of relay is used to protect the damage of equipment during under and over voltage fault?

- A Current sensing relay
- B Under current relay
- C Voltage sensing relay
- D Latching relay

36 Marks:3  
The quick response type cartridge fuse is used for.....

- A lighting circuits
- B heating circuits
- C motor circuits
- D wiring circuit

37 Mark:3  
A fuse in a circuit provides protection against.....

- A open circuit
- B over load
- C short circuit and over load
- D open circuit and over load

38 Marks:3  
Fusing factor is.....

- A  $\frac{\text{Minimum fusing current}}{\text{Rated current}}$
- B  $\frac{\text{Maximum fusing current}}{\text{Rated current}}$
- C  $\frac{\text{Rated current}}{\text{Minimum fusing current}}$
- D  $\frac{\text{Rated current}}{\text{Maximum fusing current}}$

39 Marks:3  
Which type of wiring is suitable for multi-storey building?

- A Tree-system
- B Ring main system
- C Distribution board system
- D Ring main and distribution board system

40 Marks : 3  
Which type of looping method uses less cables in wiring ?

- A looping out from switch and ceiling rose
- B looping out from switch
- C looping out from 3 plate ceiling rose
- D looping out with junction box

34 अंक : 3  
NE कोड के अनुसार न्यूट्रल के लिए कलर कोड है .....

- A लाल
- B नीला
- C काला
- D हरा

35 अंक : 3  
अंडर और ओवर वोल्टेज फाल्ट के दौरान किस प्रकार के रिले का प्रयोग उपकरण को खराबी से बचाने के लिए किया जाता है ?

- A करंट सेन्सिंग रिले
- B अडर करंट रिले
- C वोल्टेज सेन्सिंग रिले
- D लैचिंग रिले

36 अंक:3  
विक्र रेसपान्स टाइप कार्टरिंज फ्यूज का प्रयोग इसके लिए होता है .....

- A लाइटिंग सर्किट
- B हीटिंग सर्किट
- C मोटर सर्किट
- D वायरिंग सर्किट

37 अंक3  
सर्किट में फ्यूज इसके खिलाफ बचाव प्रदान करता है .....

- A ओपन सर्किट
- B ओवर लोड
- C शॉर्ट सर्किट और ओवर लोड
- D ओपन सर्किट और ओवर लोड

38 अंक3  
फ्यूजिंग फैक्टर है .....

- A  $\frac{\text{Minimum fusing current}}{\text{Rated current}}$
- B  $\frac{\text{Maximum fusing current}}{\text{Rated current}}$
- C  $\frac{\text{Rated current}}{\text{Minimum fusing current}}$
- D  $\frac{\text{Rated current}}{\text{Maximum fusing current}}$

39 अंक3  
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए कौन से प्रकार की वायरिंग उपयुक्त है ?

- A ट्री-सिस्टम
- B रिंग मेन सिस्टम
- C डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम
- D रिंग मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम

40 अंक : 3  
वायरिंग में कौन से प्रकार का लूपिंग विधि प्रयोग होती है ?

- A सिच और सीलिंग रोज से लूपिंग आउट
- B सिच से लूपिंग आउट
- C 3 प्लेट सीलिंग रोज से लूपिंग आउट
- D जवाशन बाक्स के साथ लूपिंग आउट

41	Marks : 3	41	अंक: 3
	While estimating in wiring for any contingencies generally an additional amount of total cost is added.....		किसी भी आकस्मिकता के लिए वायरिंग में अंकलन करते वक्त प्रायः पूरी लागत का एक अतिरिक्त राशी जोड़ी जाती है जो है .....
A	3 percent	A	3 प्रतिशत
B	5 percent	B	5 प्रतिशत
C	7 percent	C	7 प्रतिशत
D	10 percent	D	10 प्रतिशत
42	Marks : 3	42	अंक: 3
	The space in the back of switch board width should not be less than .....		स्विच बोर्ड के पीछे की जगह इससे कम नहीं होनी चाहिए .....
A	22.88 cm	A	22.88 cm
B	21.88 cm	B	21.88 cm
C	20.88 cm	C	20.88 cm
D	20.77 cm	D	20.77 cm
43	Marks : 3	43	अंक: 3
	Earth continuity conductors should run from the machine to the panel boards and to the main, no. of earth electrodes are.....		अर्थ कनटिन्यूटी कन्डक्टर को मशीन से पैनल बोर्ड और उससे मैन मे जाना चाहिए। अर्थ इलैक्ट्रोड की संख्या है .....
A	1	A	1
B	2	B	2
C	3	C	3
D	4	D	4
44	Marks : 3	44	अंक: 3
	Height of the control panel installed from the ground level is .....		कंट्रोल पैनल जमीन से इस ऊँचाई पर इनस्टाल होती है .....
A	2.2 metres	A	2.2 मीटर
B	2.0 metres	B	2.0 मीटर
C	1.5 metres	C	1.5 मीटर
D	1 metre	D	1 मीटर
45	Marks : 3	45	अंक: 3
	Pumps can be classified mainly into.....		पम्प मुख्य रूप से इतने मे विभाजित है .....
A	2	A	2
B	3	B	3
C	4	C	4
D	5	D	5
46	Marks : 3	46	अंक: 3
	As per standard practice the circuit of different phases should be kept at .....		स्टैडर्ड प्रैक्टिस के अनुसार अलग फेज के सर्किट इस पर रखे होने चाहिए .....
A	3.5 metres	A	3.5 मीटर
B	3.05 metres	B	3.05 मीटर
C	2.55 metres	C	2.55 मीटर
D	2.05 metres	D	2.05 मीटर
47	Marks : 3	47	अंक: 3
	Copper used in electric work should have a very high degree of purity say .....		इलैक्ट्रिक कार्यों मे प्रयोग हुए कॉपर की शुद्धता का उच्च स्तर होना चाहिए जैसे.....
A	90.9%	A	90.9%
B	95.9%	B	95.9%
C	96.9%	C	96.9%
D	99.9%	D	99.9%
48	Marks : 3	48	अंक: 3
	Operating temperature range of heating elements in hot plate is.....		हॉट प्लेट मे हीटिंग तत्व का आपरेटिंग तापमान सीमा है...
A	550° to 700°C	A	550° से 700°C
B	700° to 850°C	B	700° से 850°C
C	750° to 900°C	C	750° से 900°C
D	800° to 850°C	D	800° से 850°C

49

Marks : 3

To operate 6 volt bulb in a 240 volt supply no. of bulbs required is.....

- A 30
- B 32
- C 40
- D 42

50

Marks : 3

A 100 watts heater is connected to a 240v AC supply then the current drawn by the heater is.....

- A 4.006 A
- B 4.106 A
- C 4.160 A
- D 4.166 A

49

अंक: 3

240 वोल्ट सप्लाई में 6 वोल्ट बल्ब को कार्य करने के लिए इतने बल्बों की जरूरत होगी .....

- A 30
- B 32
- C 40
- D 42

50

अंक: 3

एक 100 से वॉट हीटर 240V AC सप्लाई से चुड़ा हुआ है तो हीटर द्वारा ली गई करेट है.....

- A 4.006 एम्पीयर
- B 4.106 एम्पीयर
- C 4.160 एम्पीयर
- D 4.166 एम्पीयर

\*\*\*\*\*