SERIES - B

PAPER - II

MECHANICAL ENGINEERING

Number of Questions	Timing	Subject Code
120 (121 to 240)	11:35 Hrs. To 13:05 Hrs.	135

DO NOT OPEN BEFORE 11:35 AM

The ambient temperature is 27°C. The temperature of the high temperature source is:

- (1) 54°C
- (2) 108°C
- (3) 258°C
- (4) 327°C

122. Choose the correct statement:

- (1) An adiabatic process is always reversible
- (2) An isentropic process is never reversible
- (3) An adiabatic process is always isentropic
- (4) A frictionless adiabatic process is always isentropic

123. Which of the following is a water tube boiler?

- (1) Lanchashire boiler
- (2) Babcock and Wilcox boiler
- (3) Locomotive boiler
- (4) Cochran boiler

124. A device used to heat feed water by utilizing the heat in the exhaust flue gases before leaving through the chimney, is known as:

- (1) Superheater
- (2) Economizer
- (3) Reheater
- (4) None of the above

stroke cycle engine are:

- (1) r.p.m of the engine
- (2) One-half of the r.p.m of the engine
- (3) Twice the r.p.m. of the engine
- (4) Four times the r.p.m. of the engine

- (1) Increase the enthalpy of the entering fluid
- (2) Reduce the pressure of the system from condenser to evaporator
- (3) Convert liquid into vapour
- (4) Separate vapour from the liquid

127. A sling psychrometer is used to read:

- (1) Dry and wet bulb temperatures of air
- (2) Psychrometric properties of air
- (3) Specific humidity of air
- (4) Relative humidity of air

128. An impulse turbine requires:

- (1) High head and small quantity of flow
- (2) Low head and small quantity of flow
- (3) Low head and high rate of flow
- (4) Medium head and medium flow rate

129. A Kaplan turbine is:

- (1) An inward flow impulse turbine
- (2) Low head axial flow turbine
- (3) High head axial flow turbine
- (4) High head mixed flow turbine

121. The thermal efficiency of a reversible engine is 50%. 121, उस्क्रम्य इंजन की कम्पीय दक्षता 50% है। परिवेश तापमान 27°C है। उच्च तापमान स्रोत का तापमान होगाः

- (1) 54°C
- (2) 108°C
- (3) 258°C
- (4) 327°C

122. सडी कथन का चयन कीनिए:

- (1) रूप्योष्म प्रक्रम सदा प्रतिकम्प होता है
- (2) समऐन्टॉपी प्रकम कभी भी प्रतिकम्य नहीं होता है
- (3) रूखोच्न प्रक्रम सदा समऐन्ट्रॉपी होता है
- (4) धर्षणरहित रूखोच्न प्रक्रम सदा समऐन्टॉपी होता है

123. निम्नलिखित में से कीन-सा जल नलिका बायलर है?

- (1) लंकाशायर वायलर
- (2) बेबकॉक एवं विलवाक्स बायलर
- (3) लोकोमोटिव बायलर
- (4) वॉकरन बायलर

124. चिमनी में छोड़ने से पूर्व निष्कासक पलु गैसों में कव्मा उपयोग करके किसी युक्ति को प्रमरण जल गरम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं?

- (1) अतितापक
- (2) मितोपयोजित्र
- (3) पुनस्तापक
- (4) उपर्युक्त कोई नहीं

125. The number of working strokes per minute for a four- 125. चतुः स्ट्रोक चक्र इंजन के लिए प्रति मिनट कार्यकारी स्ट्रोक्स संख्या बताइए?

- इंजन के r.p.m.
- (2) इंजन के r.p.m. का आधा
- (3) इंजन के r.p.m. का दुगुना
- (4) इंजन के r.p.m. का चार गुना

126. The capillary tube used in a refrigeration plant is used to: 126. प्रतीतन संयत्र में प्रयुक्त कोशिका नली क्या कार्य करती है?

- (1) प्रवेशी तरल की एन्चेल्पी बढाती है
- (2) संघनित्र से वाष्पित्र तक तंत्र का दाब घटाती है
- (3) इव को वाष्प में रूपान्तरित करती है
- (4) प्रव से वाष्प को प्रथक करती है

127. उदुबंधन साइक्रोमीटर किस पठन हेतू के प्रयोग किया जाता है?

- (1) वाय का शुष्क एवं आई बल्ब तापमान
- (2) वाय का साइकोमीट्री गुण
- (3) वाप् की विशिष्ट आईता
- (4) वाय की आपेक्षिक आर्वता

128. किसी आवेग टर्बाइन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है:

- (1) उच्च दाबोच्चता एवं लघु मात्रा में प्रवाह
- (2) निम्न दाबोच्बता एवं लघु मात्रा में प्रवाह
- (3) निम्न दाबोच्चता एवं उच्च प्रवाह दर
- (4) मध्यम दाबोच्चता एवं मध्यम प्रवाह दर

129. कैप्लन टर्बाइन किसे कहते हैं?

- (1) अन्तर्मख प्रवाह आवेग टर्बाइन
- (2) निम्न दाबोच्चता अक्षीय प्रवाह टबांडन
- (3) उच्च दाबोच्चता अक्षीय प्रवाह टर्बाइन
- (4) उच्च दाबोच्चता मिश्र प्रवाह टर्बाइन

- head of 30 m. If the overall efficiency of the pump is 75 %, the power required by the pump is:
 - (1) 1 kW
- (2) 4.9 kW
- (3) 7.8 kW
- (4) 9.8 kW

3.

4.

131. Match List I and List II and select the correct answer 131. सुवी । से सुवी ।। का मिलान कीणिए और नीचे सुवियों में दिए गए using the codes given below the lists:

(Material properties)


(Test to determine material properties)

- A. Ductility
- 1. Impact test
- B. Toughness
- 2 Fatigue test
- C. Endurance limit.
- Tension test Hardness test

- Codes:
- (1) A-3, B-2, C-1, D-4

D. Resistance to penetration

- (2) A-4, B-2, C-1, D-3
- (3) A-3, B-1, C-2, D-4
- (4) A-4, B-1, C-2, D-3
- 132. A clock-wise torque of 10 Nm is transmitted through a stepped shaft as shown in Figure. The torsional stiffness of individual sections of lengths MN, NO and OP are 20 Nm/rad, 30 Nm/rad, and 60 Nm/rad, respectively. The angular deflection between the ends M and P of the shaft is:



- (1) 0.5 rad
- (2) 1.0 rad
- (3) 5.0 rad
- (4) 10.0 rad
- 133. In design of power screws, Acme threads are preferred 133. पावर पेंचों के अभिकल्प में, वर्गाकार चुढ़ियों की अपेका एक्से चुढ़ियों को over the square threads because Acme threads
 - (1) Offer better efficiency than square threads
 - (2) Have less wear and therefore more life
 - (3) Are easier to machine and permit use of a split nut
 - (4) Require lower torque to raise the load
- 134. In electric arc welding the length of arc is adjusted such that it is equal to:
 - (1) Diameter of the electrode
 - (2) Half the diameter of the electrode
 - (3) Two times the diameter of the electrode
 - (4) Three times the diameter of the electrode
- because:
 - (1) Cutting speed in shaping are limited
 - (2) Reciprocating movement of tool is linear
 - (3) Tool has impact loading at entry
 - (4) Chip sections are large
- 136. An optical gauge works on the principle of:
 - (1) Reflection of light rays
 - (2) Polarization of light rays
 - (3) Interferences of light rays
 - (4) Dispersion of light rays

- 130. A pump delivers water at a rate of 0.025 m³/s against a 130. एक पम्प 30m की दाबोच्चता पर 0.025 m³/s की दर पर पानी फेंकता है। यदि पन्प का समग्र दक्षता 75% है. तो पन्प के लिए आपेक्षित पावर होगी:
 - (1) 1 kW
- (2) 4.9 kW
- (3) 7.8 kW
- (4) 9.8 kW
- कोडों के प्रयोग से सही उत्तर चुनिएः

सची-। (पदार्थ गुणवर्म)


सुची-॥ (पदार्थ गणुबर्म करने के लिए परीबाण

निर्वारित

- B. चीमइपन (Toughness)
- C. सहन सीमा
- D. अंतर्वेशन प्रतिरोध
- 2. श्रांति परीक्षण 3 तनन परीक्षण 4. कटोरता परीक्षण

1. संघट परीक्षण

- कोडः
- (1) A-3, B-2, C-1, D-4
- (2) A-4, B-2, C-1, D-3
- (3) A-3, B-1, C-2, D-4
- (4) A-4, B-1, C-2, D-3
- 132. 10 Nm का दक्षिणावर्त बल-आधूर्ण सोपानी शैफ्ट के माध्यम से संचरित किया जाता है जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। लम्बाई MN, NO तथा OP के प्रत्येक मात्र की ऐंठन दुइता क्रमश: 20 Nm/rad, 30 Nm/rad, तथा 60 Nm/rad है। शैपट के M और P सिरे के बीच का कोणीय विक्षेप बताएं:



- (1) 0.5 rad
- (2) 1.0 rad
- (3) 5.0 rad
- (4) 10.0 rad
- वरीयता दी जाती है क्योंकि एक्में चुडियाँ:
 - (1) स्क्वेयर चडियों की अपेक्षा बेहतर दक्षता प्रदान करती है
 - (2) इनमें घर्षण का कम होता है फल स्वरूप अधिक आय
 - (3) मशीनों के लिए आसान तथा विपाट (Split) नटीं के प्रयोग की अनमति देते हैं
 - (4) मार्रे को उटाने के लिए कम बल आयुर्ण की जरूरत होती है
- 134. विद्युत आर्क वेल्डकरण में आर्क की लम्बाई किस प्रकार समीन्जित की जाए कि निम्नलिखित में से किसी एक के बराबर हो जाए:
 - (1) इलेक्ट्रोड के ब्यास
 - (2) इलेक्ट्रोड के आधे व्यास
 - (3) इलेक्ट्रोड के दुगुने व्यास
 - (4) इलेक्ट्रोड के तिगुने स्थास
- 135. Cemented carbide tools are not used for shaping 135. आकृतीयन (रूपण) के लिए सीमेन्टीकृत कार्बाइड औजार प्रयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि:
 - (1) आकृतीयन में कर्तन चाल सीमित है
 - (2) औजार का प्रत्यागामी आधुर्ण रेखिक है
 - (3) प्रवेश पर औजार का संघट भारण है
 - (4) चिप भाग वहत्त है
 - 136. प्रकाशिक गेज किस सिद्धान्त पर कार्य करता है?
 - (1) प्रकाश किरणों के परावर्तन
 - (2) प्रकाश किरणों के ध्रवण
 - (3) प्रकाश किरणों के व्यतिकरण
 - (4) प्रकाश किरणों के परिक्षेपण (प्रकीर्णन)

carbon steel magnesium alloy, and monel metal is:

- (1) Magnesium alloy > Grey cast iron > Low carbon steel > Monel metal
- (2) Magnesium alloy > Monel metal > Low carbon steel > Grey cast iron
- (3) Grey cast iron > Magnesium alloy > Low carbon steel > Monel metal
- (4) Grey cast iron >Low carbon steel > Magnesium alloy > Monel metal

138. Cetane number is determined by comparing the performance of diesel oil with the following hydrocarbon:

- (1) Cetane
- (2) Mixture of Cetane and alphamethyl naphthalene
- (3) Mixture of Aldehyde and Ketone
- (4) Mixture of Cetane and tetra-ethyl lead

139. A belt can transmit maximum power when the total 139. एक बेल्ट अधिकतम श्रीक्त संबरित करता है जब हाईव का कुल तनन tension of the drive is:

- (1) Equal to the centrifugal tension
- (2) Twice the centrifugal tension
- (3) Three times the centrifugal tension
- (4) Four times the centrifugal tension

140. Rack and pinion arrangement is used for:

- (1) Linear motion to rotary motion
- (2) Rotary motion to rotary motion
- (3) Linear to linear motion
- (4) Rotary to linear motion

141. The included angel of V- belt is usually:

- (1) 10° to 20°
- (2) 20° to 30°
- (3) 30° to 40°
- (4) 50° to 60°

142. Cotter joint is used to transmit:

- (1) Axial tensile load only
- (2) Axial compressive load only
- (3) Combined axial and twisting load only
- (4) Axial tensile or compressive load

143. An error of 5% occurred during the measurement of the dia of a cylindrical part. The likely error in the calculated weight of the part is approximately:

- (1) 10%
- (2) 5%

- (3) 1%
- (4) 7.5 %

144. A Fin Will Be Effective Only When Biot Number Is:

- (1) Less Than One
- (2) Equal To One
- (3) More Than One
- (4) Infinite

145. Which of the following surface hardening processes needs no quenching?

- (1) Induction hardening
- (2) Flame hardening (4) Case carburising
- (3) Nitriding

137. The order of machinability of grey cast iron, low 137. युसर ढलवाँ लीह, निम्न कार्बन स्टील मैग्नीशियम मिश्र यातु एवं मॉनल बात की मंत्रीननीयता का कम है:

- (1) मैग्नीशियम ऐलॉय (मिश्र धातु) > धूसर दलवाँ लोहा > निम्न कार्यन स्टील > मॉनल धात
- (2) मैग्नीशियम ऐलॉय > मॉनल वात् > निम्न कार्बन स्टील > धुसर
- (3) चसर दलवाँ लोता > मैग्नीशियम ऐलॉय > निम्न कार्यन स्टील >
- (4) युसर दलवाँ लोहा > निम्न कार्बन स्टील > मैग्नीशियम ऐलॉय > मॉनल घात

138. डीजल तेल के निष्पादन की तुलना निम्नांकित में से किस सम्ब्रह्मोकार्बन के साथ करके सीटेन संख्या निर्वारित की जाती है:

- (1) सीटेन
- (2) सीटेन और अल्फामिचाइल नेफ्चालेन के मिश्रण
- (3) एल्डेहाइडे तथा कीटोन का मिश्रण
- (4) सीटेन तथा टेटा डचाइल लीड का मिश्रण

होता है:

- (1) अपकेन्द्री तनन के बराबर
- (2) अपकेन्द्री तनन का दगना
- (3) अपकेन्द्री तनन का तिगुना
- (4) अपकेन्द्री तनन का चार गुना

140. रैक एवं पिनियन विन्यास किसके हेतु प्रयुक्त होता है:

- (1) रैखिक गति से घुणींय गति
- (2) घुणीय गति से घुणीय गति
- (3) रिखक गति से रिखक गति
- (4) घुणीय गति से रेखिक गति

141. V-बेल्ट का सम्मिलित कोण साधारणतः होता है:

- (1) 10° 中 20°
- (2) 20° 中 30°
- (3) 30° 前 40°
- (4) 50° से 60°

142. कॉटर सन्ब किसे संचरित करने में प्रयक्त होता है:

- (1) केवल अक्षीय तनन भार
- (2) केवल अक्षीय सम्पीडन भार
- (3) केवल संयुग्न अधीय एवं ऐंठन भार
- (4) अशीय तनन अथवा सम्पीडन भार

143. एक बेलनाकार हिस्से की व्यास का मापन करते समय 5% त्रटि घटित होती है। पुर्जे की परकलित भार में संभावित ब्रुटि लगभग होगी:

- (1) 10%
- (2) 5%
- (3) 1%
- (4) 7.5 %

144. एक पंख केवल तभी प्रभावी होगा जब ब्योट संख्या हो:

- (1) एक से कम
- (2) एक के बराबर
- (3) एक से अधिक
- (4) अनिश्चित

145. निम्नांकित में से किन पृष्ठ कठोरीकरण प्रक्रमों को मञ्जशीतन की कोई आवश्यकता नहीं होती है:

- (1) प्रेरण कठोरीकरण
- (2) ज्याला कठोरीकरण
- (3) नाइट्राइडीकरण
- (4) पृष्ठ कार्बन व्यापन

146. Ceramic cutting tools	are made of:	
----------------------------	--------------	--

- (1) Mixture of oxides of aluminum
- (2) Silicon oxide
- (3) Titanium carbide
- (4) Tungsten carbide

147. In drop forging, forging is done by droping:

- (1) The work piece at high velocity
- (2) The hammer at high velocity
- (3) The die with hammer at high velocity
- (4) A weight on hammer to hammer to produce the requisite impact

148. No cutting fluid is normally used while machining:

- (1) Aluminum
- (2) Alloy steels
- (3) Cast iron
- (4) Low carbon steel
- 149. The x and y components of velocity in a two- 149. हि-विमीय असंपीड्य प्रवाह में वेग के x तथा y घटक u = 3x + 3y तथा dimensional incompressible flow are given by u = 3x + 3y and v = 2x - 3y

Which of the following is true.

- (1) Irrotational flow
- (2) Rotational flow
- (3) Potential flow
- (4) None of these
- 150. At one section (denoted by 1-1) of a horizontal water pipeline, the diameter is 10 cm and the static pressure is 68.65 kN/m2. At another section (denoted by 2-2), the diameter is 20 cm and the static pressure is 147.1 kN/m2. The flow rate in the pipe line is 0.1 m3/s. Which of the following statements is true:
 - Flow is from section 1-1 to section 2-2.
 - (2) Flow is from section 2-2 to section 1-1*
 - (3) Cannot be definitely told
 - (4) None of these
- 151. What kind of nozzle is required to get a supersonic 151. अंतर्गम पर निम्न अवःध्वनि वेग से एक पराध्वनिक बारा प्राप्त करने के stream from low subsonic velocity at inlet?
 - (1) Convergent nozzle
- (2) Divergent nozzle
- (3) Convergent Divergent nozzle
- (4) None of these
- 152. A nozzle is a device for increasing velocity of a steadily flowing stream. At the inlet of a certain nozzle, the enthalpy and velocity of fluid are 3000 kJ/Kg and 60 m/s respectively, whereas the enthalpy is 2500 kJ/Kg at the discharge end. The nozzle is horizontal and there is negligible heat loss from it. Find the exit velocity of the nozzle.
 - (1) 900.5 m/s
- (2) 708.4 m/s
- (3) 775.0 m/s
- (4) 1000 m/s
- 153. The outer wall of a house is exposed to the solar radiation q=1.4 kW/m2 .The wall thickness is 0.3 m and thermal conductivity of the wall material is 50 W/mK. Surface heat transfer coefficient for outer wall and the inner wall are 300 W/m2K and 250 W/m2K respectively. Calculate the temperature of the outer wall when ambient temperature and temperature within the house is 30°C:
 - (1) 30°C
- (2) 33.5°C
- (3) 3.5°C
- (4) 60°C

146. सिरेमिक कटिंग औजार इनमें से किससे बनाये जाते हैं:

- (1) अल्युमुनियम के ऑक्साइडों का मिश्रण
- (2) सिलिकोन ऑक्साइड
- (3) टिटानियम कार्बाइड
- (4) टंगस्टेन कार्बाइड

147. पात फोर्जन में फोर्जन इनमें से किसे गिरा कर किया जाता है:

- (1) उच्च वेग पर कार्य के ट्कड़े को
- (2) उच्च वेग पर तथीडे को
- (3) उच्च वेग पर ठप्पे सहित हथीडे को
- (4) हचीडे से हचीडे पर भार वाच्छित संघात उत्पन्न करता है

148. निम्नांकित में से किसकी मशीनिंग करते समय सामान्यतः किसी कर्तक तरल का प्रयोग नहीं किया जाता है:

- (1) अल्युमिनियम
- (2) मिश्रचात् इस्पात
- (3) दलवां लोहा
- (4) निम्न कार्बन इस्पात

v = 2x - 3y से प्राप्त होते हैं

निम्न में से कौन सही है?

- (1) अपूर्णी प्रवाह
- (2) घुणी प्रवाह
- (3) विभव प्रवाह
- (4) इनमें से कोई नहीं
- 150. एक अनुप्रस्य जल पाइपलाइन के एक खंड (1-1 द्वारा निर्देशित) पर व्यास 10 सेंटीमीटर है और स्वैतिक वाब 68.65 kN/m² है। दूसरे खंड (2-2 ह्यारा निर्देशित) पर व्यास 20 सेंटीमीटर है और स्वैतिक दाब 147.1 kN/m2 है। पाइपलाइन में प्रवाह गति 0.1 m3/s है। निम्न में से कौन-सा कथन सच है?
 - (1) प्रवाह खंड 1-1 से खंड 2-2 की तरफ है
 - (2) प्रवाह खंड 2-2 से खंड 1-1 की तरफ है
 - (3) निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता
 - (4) इनमें से कोई नहीं
- लिए किस प्रकार के नोजल की जरूरत होती है?
 - (1) अभिसारी नोजल
- (2) प्रसारी नोजल
- (3) अभिसारी प्रसारी नोजल (4) इनमें से कोई नहीं
- 152. एक नोजल स्थिर रूप से प्रवाहित होने वाली धारा का वेग बढ़ाने वाला उपकरण है। एक खास नोजल के अंतर्गम पर तरल एन्चेल्पी और वेग क्रमञ्जः 3000 kJ/Kg तथा 60 m/s है जबकि निस्सरण छोर पर एन्येल्पी 2500 kJ/Kg है। नोजल अनुप्रस्थ है और उससे ऊष्मा बाति नगण्य है। नोजल का निर्गम वेग ज्ञात करें:
 - (1) 900.5 m/s
- (2) 708.4 m/s
- (3) 775.0 m/s
- (4) 1000 m/s
- 153. एक मकान की बाहरी दीवार पर q=1.4 kW/m2 सौर विकिरण पड़ता है। दीवार की मोटाई 0.3 मीटर है और दीवार सामग्री की तापीय चालकता 50 W/mK है। बाहरी दीवार का तथा भीतरी दीवार का सतही उज्ञा अंतरण गुणांक क्रमतः 300 W/m²K तथा W/m²K है। जब परिवेत्री तापमान और घर के भीतर का तापमान 30°C है तो बाहरी दीवार के तापमान की गणना करें:
 - (1) 30°C
- (2) 33.5°C
- (3) 3.5°C
- (4) 60°C

154.	An air-standard Diesel cycle has a compressor ratio of 14. The pressure at the beginning of the compression stoke is 1 bar and temperature is 27°C. The maximum temperature of the cycle is 2500°C. The ratio specific heat of the working fluid (y) is 1.4. Estimate the cut-off ratio: (1) 10.0 (2) 5.0 (3) 7.0 (4) 3.21	154. एक वायु मानक डीजल चक्र का संपीठित्र अनुपात 14 है। संपीठन स्ट्रोक के प्रारंभ में दाब 1 बार है और तापमान 27°C है। चक्र का अधिकतम तापमान 2500°C है। कार्यकारी तरल (y) का आनुपातिक वितिष्ट कम्मा 1.4 है। विष्ठेपन अनुपात का अनुमान लगाएं: (1) 10.0 (2) 5.0 (3) 7.0 (4) 3.21
155.	The thickness of insulation up to critical insulation thickness or beyond is decided as per required application. For refrigeration/thermal system and electrical applications the thickness of insulation should be: (1) Greater than the critical thickness and up to critical thickness, respectively (2) Less than critical thickness and up to critical thickness, respectively (3) Up to critical thickness for both applications (4) Greater than critical thickness for both applications	 155. क्रान्तिक विद्युत-रोबन मोटाई तक अबवा उससे अबिक तक विद्युत-रोबन की मोटाई अपेकित अनुप्रयोग के अनुसार निर्वारित की जाती है। प्रजीतन,तापीय प्रणाली अववा वैद्युत अनुप्रयोगों के लिए विद्युत-रोबन की मोटाई होनी चाहिए: (1) क्रमशः क्रान्तिक मोटाई से अधिक तक तथा क्रान्तिक मोटाई तक (2) क्रमशः क्रान्तिक मोटाई से कम तथा क्रान्तिक मोटाई तक (3) दोनों अनुप्रयोगों के लिए क्रान्तिक मोटाई से अधिक (4) दोनों अनुप्रयोगों के लिए क्रान्तिक मोटाई से अधिक
156.	A wise engineer will recommend only one of the following for a hydraulic turbine, which operates under a head of H, [(H) ⁵⁴⁴ = 12] and operates at speed 300 RPM, for the use in variable load operations. It generates 196 kW power. (1) Pelton wheel (2) Kaplan turbine (3) Deniaz turbine (4) High speed Francis runner	156. एक बुद्धिमान इंजीनियर डव्हड्रालिक टरबाइन के लिए जो H, [(H) ³⁴ = 12] की दाबोच्चता के अधीन और 300 RPM की गति से चलती है परिवर्ती मार प्रचालनों में प्रयोग के लिए निम्न में से केवल एक की अनुश्रांसा करेगा। यह 196 kW विद्युत पैदा करती है: (1) पेल्टन जील (2) कैप्तन टरबाइन (3) डेरियाज टरबाइन (4) उच्च गति वाला फ्रांसिस रनर
157.	If a simple carburetor is designed to supply air-fuel mixture for economic operation of the engine, the air-fuel mixture at sufficiently reduced load would be (1) Very rich mixture (2) Very thin mixture	157. यदि कोई साबारण कारब्यूरेटर, इंजिन के किम्प्रयती प्रचालन के लिए वायु-ईंबन मिश्रण की आधूर्ति करने के लिए तैयार किया जाता है, तो पर्यान्त रूप से घटे हुए चार पर वायु-ईंबन मिश्रण होगाः (1) अत्यंत समुख मिश्रण (2) बहुत पतला मिश्रण (3) अपरिवर्तित रहेगा (4) तात्विक मिश्रण
158.	(3) Remain unchanged (4) Stoichiometric For a boat floating on water, the "center of buoyancy" is the point B through which the total buoyancy forces that the fluid exerts on the body effectively pass, and the "center of gravity" G is the point through which the gravity forces acting on the body effectively pass. For the boat to be stable: (1) G should be on the same horizontal line as B (2) G should be on the same vertical line and below B (3) G should be on the same vertical line and above B	158. पाणी में तैरती हुई एक नौका का 'जल्लावकता का केन्द्र' बिंदु B है जिसके माध्यम से शरीर पर जोर डालने वाले तरल के समग्र उल्लावकता कत प्रमावी रूप से मुजर जाते हैं और 'गुरुष्ट का केन्द्र' G है जिसके माध्यम से शरीर पर कियाशील गुरुष्ट बल प्रमावी रूप से गुजर जाते हैं। नौका को स्विर रहने के लिए: (1) G को B के समान अनुप्रस्थ रेखा पर होना चाहिए (2) G को उसी क्रध्यांघर रेखा पर तथा B से नीचे होना चाहिए (3) G को उसी क्रध्यांघर रेखा पर तथा B से कपर होना चाहिए
159.	(4) None of these For cutting fine slots of 0.1 mm wide with complex shape and good accuracy in a large number of flat 0.25 mm thin sheets of 50 mm x 20 mm dimension, the most convenient method is: (1) Wire EDM (2) EBM (3) PAM (4) LBM	(4) इनमें से बोई नहीं 159. 50 mm x 20 mm आकार की 0.25 mm की चपटी बारीक चादरों में बड़ी संख्या में जटिल आकृति के तथा उत्तम शुक्रता सहित 0.1 mm चौड़े बारीक खांचे काटने के लिए सर्वाधिक सुविधापूर्ण विधि होगी: (1) वापर ईडीएम (2) ईबीएम (3) पीएएम (4) एलबीएम
160.		160. 0° रेक कोण और 2° प्लैंक कोण से युक्त एक वेज~आकार के औजार ने ⊺ मिन्ट का औजार-जीवन प्रधान किया। यह मानते हुए कि निधर्षण

(1) 4

(3) 0.25

भूमिका के लिए सामान्य औजार निधर्षण दर एकसमान रहेगी, प्लैंक

(2) 8

(4) 0

कोण बढ़ाकर 8º किए जाने पर औजार-जीवन में वृद्धि है:

rate, normal to the wear land, to be constant, the increase

(2) 8

(4) 0

in tool life when the flank angle is increased to 8°, is:

(1) 4

(3) 0.25

161. Two grinding wheels of the same specifications behave differently when they are of different diameters because:

- (1) As diameter increases, wheel appears to be softer since average force per grit increases
- (2) As diameter decreases, wheel appears to be softer since average force per grit increases
- (3) As diameter increases, material removal rate increases
- (4) As diameter decreases, concentration of active grains decreases

is suitable for:

- (1) When disks are flexible and new
- (2) When disks are flexible under the action of springs
- (3) When disks are rigid and new
- (4) When disks are rigid and old

163. In a simple truss, if 'n' is the total number of joints, the total number of members is equal to:

- (1) 2n + 3
- (2) 2n 3
- (3) n+3
- (4) n-3

164. The material of the bed of lathe machine is:

- (1) Cast steel
- (2) Cast iron
- (3) Mild steel
- (4) Tool steel
- 165. In oxy-acetylene welding:
 - (1) Pressure is applied
 - (2) Filler metal is applied
 - (3) Both pressure and filler metal are applied
 - (4) Neither pressure, nor filler metal is applied

166. Metacentric height is the distance between:

- (1) Water surface and center of pressure
- (2) Metacentre and center of gravity
- (3) Metacentre and center of buoyancy
- (4) Metacentre and water surface

167. The metal powder used in Thermit welding of steel is:

(1) Al

(2) Cu

(3) Pb

(4) W

168. Chaplets are placed between mould and core surfaces in order to:

- (1) Reduce directional solidification
- (2) Help local alloying of molten metal
- (3) Help easy removal of core from casting
- (4) Prevent core movement due to buoyancy

169. Reamer is designed to have even number of flutes to:

- (1) Balance the cutting forces
- (2) Conform to shop floor standard
- (3) Enable measurement of the reamer diameter
- (4) Help in regrinding of reamer

161. एकसमान विशिष्टताओं वाले दो शाण पहिये अलग-अलग व्यास होने पर अलग–अलग तरह का व्यवहार करते हैं क्योंकि:

- (1) जैसे-जैसे व्यास बढ़ता है, पहिया मुद्र प्रतीत होता है क्योंकि प्रतिग्रिट ओसत बल बढ़ जाता है
- (2) जैसे-जैसे व्यास घटता है, पहिया मुद्र प्रतीत होता है क्योंकि प्रतिबिट ओसत बल बढ़ जाता है
- (3) जैसे-जैसे व्यास बढ़ता है, सामग्री हटाने की दर बढ़ जाती है
- (4) जैसे-जैसे ब्यास घटता है, सिकेय दानों का संकेन्द्रण घट जाता है

162. Maximum wear assumption in the design of clutches 162. क्लचों के डिजाइन में अधिकतम निवर्षण करूपना निम्न के लिए उपयुक्त

- (1) जब डिस्को नमनशील और नई हो
- (2) जब डिस्कें स्पिंगों की किया के अधीन नमनशील हों
- (3) जब डिस्कों कठोर और नई हो
- (4) जब डिस्कें कठोर और पुरानी हो

163. एक साबारण कैंवी में यदि जोड़ों की कुल संख्या 'n' है तो सदस्यों की कुल संख्या इनमें से किसके बराबर होगी।

- (1) 2n+3
- (2) 2n-3
- (3) n+3
- (4) n-3

164. खराद मशीन के बेड का सामान है:

- (1) दलवां इस्पात (3) मृद् इस्पात
- (2) दलवां लोहा (4) ट्ल इस्पात
- 165. ऑक्सी-एसेटिलीन वेल्डन में:
 - प्रेशर का प्रयोग किया जाता है
 - (2) फिलर धातु का प्रयोग किया जाता है
 - (3) प्रेन्नर और फिलर वातु दोनों का प्रयोग किया जाता है
 - (4) न प्रेशर और न फिलर धातु का प्रयोग किया जाता है

166. आप्लवकेन्द्रित ऊँचाई इनमें से किसके बीच की दूरी है:

- (1) जल सत्तठ और दाव केन्द्र
- (2) आप्तव केन्द्र और गुरुत्व केन्द्र
- (3) आप्तव केन्द्र और उत्नावकता केन्द्र
- (4) आप्लव केन्द्र और जल सतह

167. इस्पात के धर्मिट वेल्डन में प्रयोग किया जाने वाला बात पाउडर है:

(1) Al

(2) Cu

- (3) Pb
- (4) W

168. सांचे और क्रोड पृष्ठों के बीच मालाएं रखी जाती हैं जो:

- (1) दिशात्मक कठोरीकरण कम करती है
- (2) गलित चातु की स्थानिक मिश्रधात्वन में सहायता करती हैं
- (3) दलाई से कोड़ को आसानी से हटाने में सहायक होती है
- (4) उत्लावकता के कारण हुई गतिविधि को रोकता है

169. परिष्ठिद्रक को अभिकल्पित किया जाता है नालियों की सम संख्या रखने के लिए जिससे:

- (1) कर्तक बलों में सुन्तुलन हो
- (2) शाप तल मानक के अनुरूप हो
- (3) परिछित्रक व्यास के मापन में समर्थ हो
- (4) परिछित्रका के पुन:पेषण में सहायक हो

170.	The cutting portion of a drill is to be welded to its shank. The process best suited for this is: (1) Ultrasonic welding (2) Electron beam welding (3) Friction welding (4) Laser welding	170. किसी द्विल के कटिंग भाग को इसके शैंक के साथ वेल्ड करना है। इसके लिए सक्से अधिक उपयुक्त प्रक्रिया है: (1) पराञ्चय वेल्डन (2) इतेन्द्रीन बीम वेल्डन (3) घर्षण वेल्डन (4) लेसर वेल्डन
171.	A 100 mm thick steel bar is to be horizontally cast with two correctly spaced top risers of adequate feeding capacity. Assuming end effect without chill, what should be the theoretical length of the bar? (1) 96 mm (2) 132 mm (3) 192 mm	171. पर्याचा भरण समता के दो सही अन्तराली शीर्ष उद्ग्वाहियों के साथ 100 mm मोटी इस्पात की एक छड़ को सैतिज रूप से कालना है। द्वतशीतन के बिना अन्त प्रमाय को मानते हुए छड़ की सैद्धान्तिक सम्बाई क्या होनी चाहिए: (1) 96 mm (2) 132 mm (3) 192 mm
	(4) 156 mm	(4) 156 mm
172.	Proper gating design in metal casting: P Influences the freezing range of the melt Q Compensates the loss of fluidity of the melt R Facilitates top feeding of the melt S Avoids mis-runs (1) P, R (2) Q, S (3) R, S (4) P, S	172. बातु की कलाई में उकित गेटिंग अभिकरपः P गतन की तिमन श्रेणी को प्रभावित करता है Q गतन की तरलता बाति की श्रीतपूर्ति करता है R गतन के शीर्ष भरण को सुसाध्य बनाता है S चुक-प्रवाहों की उपेखा करता है (1) P,R (2) Q,S (3) R,S (4) P,S
173.	Which of the following surface hardening processes needs no quenching?	173. निम्नांकित में से किन पृष्ठ कठोरीकरण प्रक्रमों को मञ्जशीतन की कोई आवश्यकता नहीं डोती है:
	Induction hardening Flame hardening Nitriding Case carburising	(1) प्रेरण कठोरीकरण (2) ज्याला कठोरीकरण (3) नाइट्राइडीकरण (4) पुष्ट कार्बन व्यापन
174	The blade of a power hacksaw is made of:	174. पावर डेक्सा का ब्लेड इनमें से किससे बनाया जाता है:
	(1) Boron steel (2) High speed steel (3) Stainless steel (4) Malleable cast iron	(1) बोरोन इस्पात (2) उच्च गति इस्पात (3) स्टेनलेस इस्पात (4) आधात वर्ध्य उलवां लोता
175.	In sheet metal working, shear is provided on punches and dies so that:	175. श्रीट मेटल कार्य में पन्चेज (छित्रको) और ब्राइज (ठप्पों) पर अपलपण उपलब्ध कराया जाता है जिससे किः
	Press load is reduced Good cut edge is obtained Warping of sheet is minimised Cut blanks are straight	 प्रेस भार कम हो अच्छा कट किनारा प्राप्त हो औट के संबलन को न्यूनतम किया जा सके कट ब्लॅंक सीचे हो
176.	Sensitization of stainless steel leads to:	176. स्टेनलेस स्टील की सुप्राहिता कारण बनती है:
	Crevice corrosion Pitting corrosion Inter-granular corrosion Uniform attack	 (1) दरार संधारण का (2) गर्तन संधारण का (3) अन्तरकणिक संधारण का (4) एक समान प्रहार का
177.	In titanium extraction by Kroll's process, the reducing	177. कोल प्रकम द्वारा टाइटेनियम कर्षण में बटते हुए एजेन्ट और उत्पाद है

कमशः

Mg और तन्य टाइटेनियम
 Na और तन्य टाइटेनियम
 Na और संज टाइटेनियम

(4) Mg और स्पंज टाइटेनियम

agent and product are respectively:

Mg and ductile titanium
 Na and ductile titanium
 Na and sponge titanium
 Mg and sponge titanium

178. Desulpherization of pig-iron is favored by:

- (1) High temperature and high slag basicity
- (2) High temperature and low slag basicity
- (3) Low temperature and low slag basicity
- (4) Low temperature and high slag basicity

179. In the Hall-Heroult process of electrolytic reduction of alumina in cryolite bath, the concentration of alumina should be high so as to maintain:

- (1) Conductivity of the bath
- (2) The decomposition voltage
- (3) Density higher than aluminium
- (4) Good cathode contact

180. Choose the wrong statement:

- (1) Open type gas turbine can be designed for operation without cooling cylinder
- (2) Open type gas turbine requires a charging compressor to provide the necessary air for combustion
- (3) Major disadvantage for semi-closed type gas turbine is the corrosion and fouling problems due to recirculation of the products of combustion
- (4) High absolute pressure and density of working fluid in closed type gas turbine reduces the size of the plant.

181. Which is the false statement about a flywheel?

- (1) Flywheel smoothens the cyclic fluctuation of speed when delivering constant output power
- (2) It has no influence on the mean speed of the prime
- (3) It takes care of output fluctuation and controls input accordingly
- (4) It has no influence over the varying load demand on

182. Killed steels:

- Have minimum impurity level
- (2) Have almost zero percentage of phosphorus and
- (3) Are free from silicon and phosphorous
- (4) Are free from oxygen

183. The actual vacuum in a condenser is equal to:

- Barometric pressure + actual pressure
- (2) Barometric pressure actual pressure
- (3) Gauge pressure + atmospheric pressure
- (4) Gauge pressure atmospheric pressure

subjected to a 3.4 kN tensile load. If E = 200 GPa, the elongation of the wire is:

- (1) 0.902 mm
- (2) 0.802 mm
- (3) 0.702 mm
- (4) 0.602 mm

178. कच्चे लोहे की निर-गन्धकीकरण का पक्ष इनमें से किसके द्वारा लिया

- (1) उच्च तापमान और घातुमल क्षारकता
- (2) उच्च तापमान और निम्न धातुमल धारकता
- (3) निम्न तापमान और निम्न धातुमल क्षारकता
- (4) निम्न तापमान और उच्च धातुमल धारकता

179. क्रयोलाइट बाथ में ऐलुमिना के विद्युत अपघटनी घटाव के हाल - हेरोस्ट प्रक्रम में ऐसुमिना का संकेन्द्रण उच्च होना चाहिए जिससे कि इनमें से किसे बनाए रखा जा सके:

- (1) बाथ की चालकता
- (2) अपघटन वोल्टता
- (3) अल्युमिनियम से उच्च धनत्व
- (4) अच्छा कैथोड सम्पर्क

180. यसत कथन को चुनैः

- (1) खुले प्रकार के गैस टर्बाइन को शीतल सिलेन्डर के बिना प्रचालन के लिए अभिकल्पित किया जा सकता है
- (2) खले प्रकार के गैस टबॉइन को दहन हेतु आवश्यक वायु उपलब्ध कराने के लिए एक चार्जिंग सम्पीडिज की आवश्यकता होती है
- (3) दहन उत्पादों को पुनर्चकण के कारण संशारण और दूषण समस्याएं आधे बन्द प्रकार के गैस टर्बाइन के लिए प्रमुख नुकसान है
- (4) बन्द प्रकार के गैस टबाइन में उच्च सम्पूर्ण दाव और कार्यशील तरल का घनत्व संयंत्र के आकार को कम करता है

181. एक गतिपालक चक्र के बारे में कीन-सा कथन गलत है:

- (1) गतिपालक चक्र गति की चक्रीय घट बढ़ को मयण करता है जब स्थिर निर्गम शक्ति प्रदान करता है।
- (2) मुख्य मुवर की माध्य गति पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है
- (3) यह निर्मेम उतार चढ़ाव की देखमाल करता है और तदनुसार निवेश को निपन्त्रित करता है
- (4) मुख्य मूवर पर परिवर्ती भार की माँग पर इसका कोई प्रभाव नहीं

182. इत इस्पातः

- (1) में न्यूनतम अशुध्यता स्तर होता है
- (2) में फॉस्फोरस और सल्फर का लगमग शन्य प्रतिशत होता है
- (3) सिलिकॉन और फॉस्फोरस से मुक्त होता है
- (4) ऑक्सीजन से मुक्त होता है

183. एक संधारित्र में वास्तविक निर्वात इनमें से किसके बराबर होता है:

- बैरोमीटरी दाब + वास्तविक दाब
- (2) बैरोमीटरी दाब वास्तविक दाब
- (3) गेज दाब + वायुमंहलीय दाब
- (4) गेज दाब वायुमंडलीय दाब

184. A steel wire of 1.5 m long and 6 mm diameter is 184. 1.5 मीटर सम्बा और 6 मि.मी. व्यास वासा एक स्टील वायर 3.4 kN तनन भार के अधीन है। यदि E = 200 GPa तो तार का दीर्घीकरण होगाः

- (1) 0.902 mm
- (2) 0.802 mm
- (3) 0.702 mm
- (4) 0.602 mm

185.	A gas is compressed in a cylinder by a movable piston to a volume one-half its original volume. During the process, 300 kJ heat left the gas and internal energy remained same. The work done on gas in Nm will be:	185. चल पिस्टन के द्वारा सिलिन्डर में इसके मूल आयतन के आये मान तक नैस संपीठित की जाती है। इस प्रक्रिया के वीरान नैस ने 300 KJ कम्मा छोड़ी और आंतरिक कर्जा उतनी ही रहीं। तो बताओ नैस पर किया गया कार्य कितना (Nm) होगाः
	(1) 300 Nm (2) 300,000 Nm (3) 3000 Nm (4) 30,000 Nm	(1) 300 Nm (2) 3,00,000 Nm (3) 3000 Nm (4) 30,000 Nm
186.	For same compression ratio and for same heat added: (1) Otto cycle is more efficient than Diesel cycle (2) Diesel cycle is more efficient than Otto cycle (3) Efficiency depends on other factors (4) Both Otto and Diesel are equally efficient	186. समान संपीडन अनुपात और समान मात्रा में कमा सम्मिलित करने सेः (1) डीजल बक की अपेशा ओटो बक अधिक दश है (2) ओटो बक की अपेशा डीजल बक अधिक दश है (3) दक्षता अन्य करणों पर निर्भर करती हैः (4) ओटो और डीजल बक दोनों समान रूप से दश हैं
187.	The tendency of a diesel engine to knock increases, if: (1) Engine speed is increased (2) Engine H.P. is increased (3) Octane number of fuel is increased (4) Compression ratio is increased	187. डीजल इंजन की आधात (नीक) करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है यदिः (1) इंजन की चाल बढ़ाई जाती है (2) इंजन HP बढ़ाया जाता है (3) इंजन की आक्टेन संख्या बढ़ाई जाती है (4) सम्पीडन अनुपात बढ़ाया जाता है
188.	A motor car takes a bend of certain radius in right hand direction when moving at some speed. If engine rotates in a clockwise direction when viewed from front, then due to centrifugal force: (1) Reaction on outside wheels is increased and on inside wheels decreased (2) Reaction on inside wheels is increased and on outside wheels decreased (3) Reaction on rear wheels is increased and on front wheels decreased (4) Reaction on rear wheels is decreased and on front wheels increased	188. मोटर कर किसी चाल पर गतिमान होने पर वाएँ झव की दिशा की ओर निश्चित रेडिअस पर मुझ्ती है। आगे से देखने से यदि इंग्लन दक्षिणावर्ष दिशा में पूनला है तो अपकेन्द्री बल से क्या होता है: (1) बाहरी पहियों में प्रतिक्रिया बड़ती है और मीतरी पहियों में घटती है (2) मीतरी पहियों में प्रतिक्रिया बड़ती है और बाहरी पहियों में घटती है (3) पिछले पहियों में प्रतिक्रिया बढ़ती है और अगले पहियों में बड़ती है (4) पिछले पहियों में घटती है और अगले पहियों में बड़ती है
189.	The fatigue life of a part can be improved by: (1) Electroplating (2) Polishing (3) Shot peening (4) Heat treating	189. किसी पुरने की आँति आयु किसके द्वारा सुवारी ना सकती है: (1) विधुत तेपन (2) पॉलिश (3) गुतिका प्रक्षेपन (4) ऊम्मोपचार
190.	The included angle in Acme threads is: (1) 60° (2) 55° (3) 47 ½° (4) 29°	190. कौन-सा कोण एक्ने चूड़ी अन्तर्विष्ट क्षेगाः (1) 60° (2) 55° (3) 47 ½° (4) 29°
191.	Factor of safety is the ratio of: (1) Yield stress / working stress (2) Tensile stress / working stress (3) Bearing stress / working stress (4) Bearing stress / yield stress	 191. सुरक्षा कारक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है: (1) पराभव प्रतिबल, न्यार्थ प्रतिबल (2) तनन प्रतिबल, न्यार्थ प्रतिबल (3) बेयरिंग प्रतिबल, न्यार्थ प्रतिबल (4) बेयरिंग प्रतिबल, पराभव प्रतिबल
192.	Two helical gears of the same hand and a 45 degree helix angle are in mesh. The shaft of the two gears	192. जाली में एक ही हाथ से दो कुंडलिनी गियर और 45 डिग्री का एक हैलिक्स कोण है, दो गियरों के शैपट निम्नलिखित में से प्रत्येक किस

(4) Wrought iron

(2) 90°

193. Which of the following has least percentage of carbon:

(4) Could be at any angle

would be at following angle to each:

(1) 45°

(3) 22½°

(2) Pig iron (3) Stainless steel

(1) Malleable iron

कोण में होंगे

(3) 221/20

(2) कच्चा लोहा

(4) पिटवाँ लोहा

(3) स्टेनलेस स्टील

(1) आधात बर्धनीय लोह

193. निम्नलिखित में किसमें न्यूनतम प्रतिश्रत कार्बन है:

(1) 45°

(2) 90°

(4) किसी भी कोण में हो सकते हैं

194. Chromium in steel:

- (1) Improves wear resistance, cutting ability and toughness
- (2) Refines grain size and produces less tendency to carburisation, improves corrosion and heat resistant
- (3) Improves cutting ability and reduces hardenability
- (4) Gives ductility, toughness, tensile strength and anticorrosion properties

195. Vibration of bearing can be measured by:

- (1) Wheel stone bridge
- (2) Potentiometer
- (3) Accelerometer
- (4) Load cell

196. Orsat apparatus is used to determine:

- (1) Combustibles in flue gases
- (2) Percentage of CO2, O2 and CO by volume in the gases
- (3) Percentage of CO₂, O₂ and CO by weight in the gases
- (4) O₂ in flue gases

197. Rotary compressor is best suited for:

- (1) Large quantity of air at high pressure
- (2) Small quantity of air at high pressure
- (3) Small quantity of air at low pressure
- (4) Large quantity of air at low pressure

198. The symbol On a PERT/CPM chart represents:

- (1) An ordinary event
- (2) A significant event representing some mile-stone
- (3) An event to be transferred to other network chart
- (4) Dummy event

199. Newton's law of viscosity relates:

- (1) Pressure, velocity and viscosity
- (2) Shear stress and rate of angular deformation in a fluid
- (3) Shear stress, temperature, viscosity and velocity
- (4) Pressure, viscosity and temperature

200. B.S.W. thread has angle:

- (1) 450
- (2) 55°
- (3) 600
- (4) 29°

201. The soldering material is alloy of:

- (1) Lead + tin
- (2) Zinc + tin
- (3) Zinc + lead
- (4) Copper + zinc

202. Feed in lathe is expressed in:

- (1) mm per revolution
- (2) mm per degree
- (3) mm
- (4) RPM

203. The number of working strokes per minute for a four- 203. चतुः स्ट्रोक चक्र इंजन के लिए प्रति मिनट कार्यकारी स्ट्रोक्स संख्या stroke cycle engine are:

- (1) r.p.m of the engine
- (2) One-half of the r.p.m of the engine
- (3) Twice the r.p.m. of the engine
- (4) Four times the r.p.m. of the engine

194. स्टील में क्रोमियम क्या करता है:

- सत्तर क्षय प्रतिरोध, कर्तन सामध्यं एवं बर्मलता सुधारता है
- (2) कण-साइज परिष्कृत करता है, तथा कम कार्बुरीकरण उत्पन्न करता है, संक्षारण तथा ऊष्मा प्रतिरोध गुणधर्म सुधारता है:
- (3) कर्तन सामध्यं सुधारता है तथा कठोरणीयता कम करता है
- (4) तन्यता, चर्मलता, तनन सामध्यं तथा प्रति संकारण गुणधर्म प्रदान करता है

195. वियरिंग का कम्पन इनके द्वारा मापा जा सकता है:

- (1) व्हीत स्टोन ब्रिज
- (2) पोटेन्सियोमीटर
- (3) एक्सेलरोमीटर
- (4) लोड सेल

196. आर्सेट उपकरण का प्रयोग पता लगाने के लिए किया जाता है:

- (1) पत् गैसों में दहनशीलता
- (2) गैसों में CO₃,O₃ तथा CO का आयतन प्रतिज्ञत
- (3) गैसों में CO2,O2 तथा CO का मार प्रतिशत
- (4) पतु गैस में की O₂ मात्रा

197. पूर्णिक संपीडक निम्नांकित में से किसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है:

- (1) उच्च दाब पर वायु की अधिक मात्रा
- (2) उच्च दाब पर वायु की कम मात्रा
- (3) निम्न दाब पर वाय की कम मात्रा
- (4) निम्न दाव पर वाप् की अधिक मात्रा

198. PERT/CPM चार्ट पर 🔷 का चिन्ह इंगित करता है:

- (1) एक साधारण घटना
- (2) कुछ मील-पत्थरों का प्रतिनिधित्व करती हुई एक महत्वपूर्ण घटना
- (3) घटना जिसे किसी अन्य संजाल (नेटवर्क) चार्ट पर स्थानान्तरित किया जाना हो
- (4) इम्मी घटना

199. न्यूटन का श्यानता नियम किससे सम्बन्धित है?

- (1) दाब, वेग एवं श्यानता
- (2) अपस्थप प्रतिबल एवं तरल में कोणीय विकृति की दर
- (3) अपस्पण प्रतिबल, ताप, श्यानता एवं वेग
- (4) दाब, श्यानता एवं ताप

200. B.S.W. चुड़ी का कोण होता है:

- (1) 45°
- (2) 55°
- (3) 60°
- (4) 290

201. ज्ञोल्डरन पदार्थ मिश्रवात है:

- (1) लीड+टिन का
- (2) जिंक+टिन का
- (3) जिंक+लीड का
- (4) कॉपर+जिंक का

202. लेख में घरण प्रदर्शित किया जाता है:

- (1) mm प्रति चक्रण
- (2) mm प्रति अंश
- (3) mm
- (4) RPM

- इंजन के r.p.m.
- (2) इंजन के r.p.m. का आधा
- (3) इंजन के r.p.m. का दगना
- (4) इंजन के r.p.m. का चार गुना

204. The intensity of magnetization M of a ferromagnetic 204. लौह चुम्बकीय ठोस के चुम्बकन M की तीव्रताः

- (1) Is independent of temperature
- (2) Increases with increasing temperature
- (3) Decreases with increasing temperature
- (4) Depends primarily on the method of heating

205. The blank diameter used in thread rolling will be:

- (1) Equal to minor diameter of the thread
- (2) Equal to pitch diameter of the thread
- (3) A little larger than the minor diameter of the thread
- (4) A little larger than the pitch diameter of the thread

206. The pressure angle between two involute gears in 206. जाली में दो अन्तर्वसित शिवरों के बीच दाव कोण है:

- (1) Dependent on the center distance between gear and
- (2) Dependent on the location of the point of contact on the line of action
- (3) A fixed parameter which depends on the involute profile only
- (4) A function of the center distance and the location of the point of contact

207. A 'block' of information in NC machine means:

- (1) One row on tape
- (2) A word comprising several rows on tape
- (3) One complete instruction
- (4) One complete program for a job

208. Feed drives in CNC milling machines are provided by:

- Synchronous motors
- (2) Induction motors
- (3) Stepper motors
- (4) Servo motors

209. A Bell Coleman cycle is a reversed:

- (1) Brayton cycle
- (2) Atkinson cycle
- (3) Ericsson cycle
- (4) Carnot cycle

210. A moving mandrel is used in:

- (1) Wire drawing
- (2) Metal cutting
- (3) Tube drawing
- (4) Forging

211. In gas welding of mild steel using an oxy-acetylene flame, the total amount of acetylene used was 10 litre. The oxygen consumption from the cylinder was:

- (1) 5 litre
- (2) 10 litre
- (3) 15 litre
- (4) 20 litre

212. Which of the following is an inversion of double slider 212. निम्न में कीन डबल स्लाइडर कैंक चेन का एक प्रतीपन है? crank chain?

- (1) Pendulum Pump
- (2) Elliptical Trammels
- (3) Oscillating Cylinder Engine
- (4) Ackermann Steering

- (1) तापमान से स्वतंत्र है
- (2) बढ़ते हुए तापमान के साथ बढ़ती है
- (3) बढ़ते हुए तापमान के साथ घटती है
- (4) मख्य रूप से ऊष्मन की पद्यति पर निर्भर करती है

205. चुडी बेल्लन में प्रयुक्त रिक्तक (ब्लैंक) व्यास होगाः

- (1) चुड़ी के लघु व्यास के बराबर
- (2) चुड़ी के पिच ज्यास के बराबर
- (3) चूड़ी के लघु व्यास से धोड़ा सा बड़ा
- (4) चूड़ी के पिंच व्यास से घोड़ा सा बड़ा

- (1) गियर और पिनियन के बीच केन्द्र दूरी पर आधारित है
- (2) किया की लाइन पर सम्पर्क बिन्दु की रिवति पर आधारित है
- (3) एक नियत प्राचल जो केवल अन्तर्वलित प्रोफाइलन पर आधारित है
- (4) केन्द्र दूरी और सम्पर्क बिन्द्र की स्थिति का फलन है

207. NC मशीन में सूचना के 'ब्लॉक' क्या अर्थ है?

- (1) टेप पर एक पंक्ति
- (2) टेप पर अनेक पंक्तियों को समाविष्ट करने वाला एक शब्द
- (3) एक पुर्ण निर्देश
- (4) एक कार्य के एक पूर्व कार्यक्रम

208. CNC मिलिंग मशीनों में प्रमरण चालन किस मोटर द्वारा प्रदान किया जाता है?

- (1) तुल्यकालिक मोटर
- (2) प्रेरण मोटर
- (3) स्टेपर मोटर
- (4) सर्वो मोटर

209. बेल कोलमन चक है एक व्युक्तमीयः

- (1) ब्रेटन चक
- (2) ऐटकिन्सन चक
- (3) एरिक्सन चक्र
- (4) कार्नेट चक

210. एक चल मैन्डल का प्रयोग निम्न में किया जाता है:

- (1) तार बनाना
- (2) चात् काटना
- (3) नितया बनाना
- (4) फोर्जन

211. आक्सी-एसीटिलीन ज्वाला का प्रयोग करते हुए मृद् इस्पात की गैस बैस्डिंग में, प्रयुक्त की गई ऐसीटिलीन की कुल मात्रा 10 लीटर थी। सिलेण्डर से आक्सीजन की खपत थी।

- (1) 5 लीटर
- (2) 10 लीटर
- (3) 15 लीटर
- (4) 20 लीटर

- (1) पेंडलम पम्प
- (2) दीर्घवतीय टैमल
- (3) दोलक सिलेण्डर इंजन
- (4) एकरमैन स्टीयरिंग

	(1) 22.4 litres (3) 427 litres	(2) 29.27 litres (4) 848 litres	(1) 22.4 लीटर (2) 29.27 लीटर (3) 427 लीटर (4) 848 लीटर
214.	Change in enthalpy in a transferred if the reverconstant:	closed system is equal to heat rsible process takes place at	
	(1) Pressure (3) Volume	(2) Temperature (4) Internal energy	(1) दाब (2) तापमान (3) आयतन (4) आन्तरिक कर्जा
215.		eat from cold air outside and	g. 215. सर्वियों में कल्मा के लिए किसी घर में 60 M cal/hr की आवश्यकता ald होती है। कल्मा पन्य बाहर की ठंकी हवा से कल्मा का अवशोषण करता है तथा इसे कार्य के लिए 8 M cal/hr की आवश्यकता होती है। COP इनमें से क्या होगाः (1) 0.75 (2) 6.5
	6.5.4.00	2.5 (2.8)	(3) 7.5 (4) 15
216.	cycle is increased from	of an engine working on Otto 5 to 7, the %age increase in	경우를 하는 것이 없는 것이다.
	efficiency will be: (1) 4% (3) 14%	(2) 8% (4) 27%	(1) 4% (2) 8% (3) 14% (4) 27%
217.	Which device is used reduce level of air pollut		to 217. वायु प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए ताप शक्ति संयन्त्रों में निम्नांकित में से कीन सी युक्ति प्रयोग की जाती है:
	Induced draft fan Electrostatic precipita	(2) Chimney tor (4) Pulveriser	(1) प्रेरित प्रवात पंखा (2) विभनी (3) स्थिर वैद्युत अवशेपित्र (4) चूर्णित्र
218.		perature of 850°C and vacuum the Rankine cycle efficiency	
	(1) 100 kg/cm ² (3) Critical pressure (225	(2) 200 kg/cm ²	
219.	(CRES)	is equal to the refrigeration melting of 1000 kg of ice:	on 219. एक टन का प्रजीतित्र, उस प्रजीतन प्रमाव के बराबर है जो 1000 किलोत्राम वर्फ के गलने में समय लेता है:
	(1) In 1 hour (3) In 24 hours	(2) In 1 minute (4) In 12 hours	(1) 1 घंटा (2) 1 부터로 (3) 24 घंटे (4) 12 घंटे
220.	constant pressure upt	and water vapour is cooled at to saturation temperature of rature attained is known as:	
		(2) Wet bulb temperature re (4) Critical temperature	(1) शुष्क बल्ब तापमान (2) आर्ड्र बल्ब तापमान (3) ओसांक तापमान (4) क्रान्तिक तापमान
221.	smooth floor attains the	ed from a height of 2.25 m on a height of bounce equal to 1.00 e restitution between the ball	गेंद 1.00 मीटर ऊँचाई के बराबर उछाल लेती है तो गेंद और फर्ज के
	(1) 0.25 (3) 0.67	(2) 0.50 (4) 0.33	(1) 0.25 (3) 0.67 (2) 0.50 (4) 0.33
222.	a uniformly distributed	re of equal length. One carries load and other carries same at the free end. The ratio of	ne वहन करती है और दसरी भी वही भार वहन करती है किन्तु वह भार
	State of the state	The second of th	(1) 5/6 (2) 2/3
	(1) 5/6 (3) 1/2	(2) 2/3 (4) 1/3	(3) 1/2 (4) 1/3

213. The molecular weight expressed in gm (i.e. 1 gm mole) 213. N.T.P पर समी गैसो के Gm (अर्थात 1 gm मोल) में अमिव्यक्त

of all gases at N.T.P. occupies a volume of:

आण्विक वजन इनमें से कितना आयतन सेता है:

223.	The function of a fuel p	ump in a petrol engine is to:	223. पेट्रोल इंजन में ईंबन पन्प क	। कार्य है:
	Inject fuel into the cyt Supply fuel when car Pump fuel so that it r Improve thermal effici	burettor fails eaches carburettor	 (1) सिलेन्डर में ईंधन अन्तः (2) काबुरिटर अक्षम होने पर (3) ईंधन को पन्प करना जि (4) तापीय दक्षता में सुधार त 	: ईंघन की आपूर्ति करना ससे कि वह कार्बुरेटर तक पहुँच सके
224.		under the liquid. Determine		कड़ी का टुकड़ा जब पानी में तैरता है तो माग द्रव के अन्दर रहता है। लकड़ी की
	(1) 0.83 (3) 0.4	(2) 0.6 (4) 1.67	(1) 0.83 (3) 0.4	(2) 0.6 (4) 1.67
225.	plunger of 1.5 cm. It is	a ram of 15 cm diameter and required to lift a weight of 1000 on the plunger is equal to: (2) 100 kg	225. किसी जनवालित वाबित्र का रै 15 से.मी. का व्यास है। इसे बांक्ति बल इनमें से किसके व (1) 10 कि.मा.	म का 15 से.मी. का व्यास तथा सर्जर का 1000 कि.जा. चार उठाना है। संजर पर समक्त होगाः (2) 100 कि.जा.
	(3) 1000 kg	(4) 10,000 kg	(3) 1000 南.퐤.	(4) 10,000 年.玑.
226.		rial by virtue of which a body hape after removal of the load (2) Elasticity (4) Resilience		सके कारण भार को हटाने के पश्चात कोई में तीट आता है उसे कहते हैं: (2) प्रत्यास्थता (4) विकृति कर्जा
227.		rfaces to be joined from: distribution	227. वेस्टिंग में गासकों का प्रयोग है तथा सतहों को इनमें से वि (1) ऑक्सीकरण (2) कार्बन व्यापन (3) असमान तापमान वितरण (4) व्यातर्वन तथा आवलन	
228.	steam, the mass of wa	determine dryness fraction of ter separated was 1.2 kg in 15 of steam passed out in same s fraction is: (2) 25% (4) 80%		निर्वारण प्रयोग में 15 मिनट में विलिगत मा. तथा उतने ही समय में वाष्प निरसरण तो शुष्क फिल्म गुणांक होगाः (2) 25% (4) 80%
229.	Feed water conditioning in (1) Reduce hardness an (2) Increase efficiency of (3) Increase heat transfer (4) Increase steam para	thermal power plant r rate	229. ताप विद्युत खांट में जल भर (1) कठोरता कम करने एवं (2) ताप विद्युत स्तान्ट की द (3) उपमा स्थानान्तरण दर व (4) भाप प्राचली को बढ़ाने	ठोस पदार्थों को हटाने हेतु खता बढ़ाने हेतु हो बढ़ाने हेतु
230.	Which of the following critical point temperature		230. निम्न प्रशीतकों में से कौन कहते हैं:	उच्चतम ताप क्रांतिक बिन्दु रखता है, को
	(1) Freon-11 (3) Freon-22	(2) Freon-12 (4) Ammonia	(1) फ्रेयॉन –11(3) फ्रेयॉन –22	(2) फ्रेंगॉन-12(4) अमोनिया
231.		The elastic strength of double	231. दो बरनों की समान गहराई गुनी है। दो गुनी चौड़ाई वाले तुलना में होगी:	है, परन्तु एक धरन की चौड़ाई दूसरे के दो ते धरन की प्रत्यास्य मजबूती दूसरे धरन की
	(1) Eight times (3) Three times	(2) Double (4) Four times	(1) आठ गुनी(3) तीन गुनी	(2) दो गुनी (4) चार गुनी
232.	A beam is loaded as ca is increased, the failure (1) In the middle		232. एक धरन को कैन्टीलीवर की भार बढ़ाया जाता है तो पतन (1) मध्य में	तरह भारित किया जाता है। यदि सिरे पर त की स्थिति होगीः (2) भार के ठीक नीचे छोर पर
	(3) At the support	(4) Anywhere	(3) आधारों पर	(4) कहीं भी
		MECH-13	s [B-29]	

233. A spherical vessel with an inside diameter of 2 m is made of material having an allowable stress in tension of 500 kg/cm². The thickness of a shell to withstand a pressure of 25 kg/cm² should be:		∕सेमी ² तनाव में अनुमेय प्रतिबल वाले पदार्थ से बनाया व	
(1) 5 cm (3) 2.5 cm	(2) 10 cm (4) 1.25 cm	(3) 2.5 सेनी.	(4) 1.25 सेमी.
234. In rivetted joints, but lap joints. The reason	t joints are usually preferred over for this is that:	234. रिवेटेड जोड़ में लैप जो इसका कारण है:	ड़ की बजाय बहु जोड़ को प्राथमिकता देते हैं।
 Joint efficiency is It is convenient to 	more in the case of butt joint make butt joint	(1) वह जोड़ में जोड़ व(2) वह जोड़ को बनाना	

(4) Butt joint is symmetrical 235. Prandtl number is the ratio of:

rivet

- (1) Momentum diffusivity to mass diffusivity
 - (2) Momentum diffusivity to thermal diffusivity
 - (3) Thermal diffusivity to mass diffusivity
 - (4) Thermal conductivity to specific heat
- inversely proportional to the absolute temperature. This is:

(3) Lap joint usually fails due to severe stresses in the

- (1) Stefan's law
- (2) Kirchhoff's law
- (3) Wien's displacement law (4) Planck's distribution law
- 237. Fourier number may be expressed as ratio of:
 - (1) Buoyancy to viscous force
 - (2) Internal thermal resistance of a solid to the boundary layer thermal resistance
 - (3) Gravitational and surface tension forces
 - (4) Heat conduction rate to the rate of thermal energy storage in a solid
- 238. In a two-fluid heat exchanger, the inlet and outlet temperature of the hot fluid are 65°C and 40°C respectively. For the cold fluid, these are 15°C and 42°C. The heat exchanger is a:
 - (1) Parallel flow heat exchanger
 - (2) Counter flow heat exchanger
 - (3) Heat exchange device where both parallel flow and counter flow operations are possible
 - (4) None of the above
- 239. A gas at 4 bar and 400 K occupies a volume of 1m3. After its expansion its volume and temperature become 4m3 and 300 K respectively. The final pressure of the gas would be:
 - (1) 0.50 bar
- (2) 0.60 bar
- (3) 0.75 bar
- (4) 1.25 bar
- 240. The relation between the pressure and volume of a system during expansion process is p = 9 V2. Where p is in N/m2 and V in m3. The maximum work done by the system in expanding from an initial volume of 1 m3 to a final volume of 2 m3 would be:
 - (1) 13 J
- (2) 17 J
- (3) 21 J
- (4) 25 J

- (2) वह जोड़ को बनाना आसान है
- (3) रिवेट में अधिक प्रतिबल होने के कारण सामान्यतः लैप जोड असफल हो जाते हैं
- (4) वह जोड सममीतिय होते हैं
- 235. प्रांडल संख्या निम्न में से किसका अनुपात है?
 - संवेग विसरणशीलता से क्रव्यमान विसरणशीलता का
 - (2) संवेग विसरणशीलता से तापीय विसरणशीलता का
 - (3) तापीय विसरणशीलता से त्रव्यमान विसरणशीलता का
 - (4) तापीय चालकता से विशेष ऊष्मा का
- 236. Wavelength corresponding to the maximum energy is 236. अधिकतम ऊर्जा के अनुरूप तरंग दैर्घ्य परम तापमान का व्यक्रमानुपाती है। वह है:
 - (1) स्टेफॉन नियम
- (2) किरचीफ नियम
- (3) वीन विस्थापन नियम
- (4) प्लांक वितरण नियम
- 237. फोरिये संख्या को निम्नलिखित में से किसके अनुपात के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है?
 - (1) उत्नावकता से श्यान बल का
 - (2) ठोस के आन्तरिक तापीय प्रतिरोध से परिसीमा स्तर तापीय प्रतिरोध
 - (3) गृह्यतीय एवं पृष्ठ तुनन बल
 - (4) ऊष्मा चालन दर से ठोसों में तापीय ऊर्जा मंडारण दर का
- 238. किसी द्वितरल ऊच्चा विनिमयित्र में, तप्त तरल का अन्तर्गम और बहिर्गम ताप क्रमशः 65°C और 40°C हैं। शीत तरल के लिए क्रमशः 15°C और 42°C हैं। ऊष्मा विनिमयित्र का प्रकार बताइए?
 - (1) समान्तर प्रवाह ऊष्मा विनिमयित्र
 - (2) प्रति प्रवाह ऊष्मा विनिमयित्र
 - (3) ऊष्मा विनिमयित्र युक्ति जिसमें समान्तर प्रवाह एवं प्रति प्रवाह सकियाएं संभव है
 - (4) उपर्यक्त कोई नहीं
- 239. कोई गैस 4 बार (Bar) और 400 K पर 1m3 का आयतन घेरती है। इसके प्रसार के पश्चात् कमशः इसका आयतन और तापमान 4m3 और 300 K हो जाता है। गैस का अन्तिम दाब कितना होगा?
 - (1) 0.50 **बार**
- (2) 0.60 **बार**
- (3) 0.75 बार
- (4) 1.25 बार
- 240. प्रसार प्रक्रम के दौरान किसी तंत्र के दाब और आयतन का संबंध p = 9 V² है। जहाँ N/m² में p और m³ में V है। 1m³ के प्रारंभिक आयतन से 2m3 के अन्तिम आयतन तक के प्रसार में तंत्र द्वारा किया नवा अधिकतम कार्य कितना होना?
 - (1) 13 J
- (2) 17 J
- (3) 21 J
- (4) 25 J

17/11/2013 FOOD CORPORATION OF INDIA PAPER-II (135_Mechanical Engineering) SERIES-B

Q.No.	Description
222	AMBIGUOUS